



Altavista Country

Desde aquí, todo se ve mejor

Bogotá, Agosto 14 del 2026



Elementos Estructurales (Columnas, Vigas, Placas, Muros Estructurales)

Durante la inspección visual post-sísmica realizada al edificio AltaVista Country, **el día 11 de Agosto del 2026**, no se identificaron manifestaciones visibles de daño atribuibles al evento sísmico del 10 de agosto de 2026 en los principales elementos que conforman el sistema estructural resistente.

Las principales conclusiones fueron:

... () “Luego de la evaluación técnica post-sísmica realizada al edificio AltaVista Country con posterioridad al **evento sísmico del 10 de agosto de 2026**, se concluye que, dentro del alcance de la inspección visual y no destructiva realizada, **no se identificaron daños visibles significativos en los principales elementos que conforman el sistema estructural resistente de la edificación**. En particular, no se observaron manifestaciones relevantes de daño en los muros estructurales de concreto reforzado, losas, vigas y columnas accesibles, ni en la placa de transición ubicada entre los niveles inferiores y el primer piso. Tampoco se identificaron mecanismos de falla, deformaciones permanentes, pérdida aparente de verticalidad o condiciones de inestabilidad global que permitan inferir una afectación significativa de la capacidad resistente del sistema estructural.”

Cordialmente,

Claudia Patricia Alcalá S.
Administradora

MSc. ORLANDO VARGAS GONZALEZ

**Magíster en ingeniería – Estructuras Universidad
Nacional de Colombia**